

PALESTRA ‘BONI’

Mantova



RELAZIONE DEL SOPRALLUOGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 81/2008

0	14/01/2009	Prima emissione	Ing. Veneziani	Sig. Carlo Negri
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Approvato

	Via Ariosto 61 – 46100 Mantova Tel. 0376 326715 - Fax 0376 224506 www.prometeosrl.it	
---	--	--

Azienda:	PALESTRA "BONI"			
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI			
Codice doc.	Data:	Rev.:	Pag:	Di:
REL Palestra Boni	14/01/2009	0	2	8

Il presente documento rappresenta la relazione del sopralluogo eseguito presso la Palestra Boni di Mantova il giorno 14 novembre 2008 per valutare la presenza di eventuali rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori dell'azienda ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. **La presente relazione costituisce aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.**

Ogni fattore di rischio (pericoli) identificato come potenzialmente presente è stato valutato calcolando un valore di rischio secondo la formula: $R = P \times D$, dove 'P' rappresenta la probabilità del verificarsi del fattore di rischio rilevato, 'D' individua la possibile magnitudo del possibile danno conseguente al fattore di rischio rilevato e 'R' rappresenta il livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori dell'azienda operanti nel luogo di lavoro in cui il fattore di rischio è presente.

Le scale utilizzate sono le seguenti:

- **P** (probabilità accadimento dell'evento): 1= improbabile, 2 = possibile, 3 = probabile, 4 = molto probabile
- **D** (magnitudo delle conseguenze dell'evento): 1= lieve, 2 = media, 3 = grave, 4 = gravissima
- **R** (rischio): $1 < R < 2$ = trascurabile, $3 < R < 4$ = basso, $6 < R < 8$ = medio, $9 < R < 16$ = alto

I valori di "P" e "D" applicati ai fattori di rischio identificati come presenti sono stimati considerando:

- il livello di conformità alla normativa (leggi, norme, standard internazionali, ecc.)
- la ragionevolezza (nei limiti di quanto ragionevolmente realizzabile).
- il grado di formazione e informazione dei lavoratori su quel fattore di rischio;
- l'influenza dei fattori ambientali e psicologici nella entità del fattore di rischio;
- la disponibilità ed adeguatezza dei mezzi di protezione collettiva ed individuale;
- la presenza ed adeguatezza dei piani di emergenza ed evacuazione, dei sistemi di lotta antincendio, di prevenzione incendi e di pronto soccorso;
- il livello di sorveglianza sanitaria svolto per quel fattore di rischio;
- i risultati di misurazioni ed esami strumentali (es. rilevazioni fonometriche);
- le statistiche infortuni passate per la stessa Azienda o per aziende simili;

Per ogni fattore di rischio rilevato viene indicata la misura di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre al minimo il rischio, nel rispetto delle *misure generali di tutela* (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione scegliendole di volta in volta tra le seguenti:

- interventi di adeguamento tecnico (sui luoghi di lavoro e le attrezzature di lavoro)
- misure organizzative e procedurali (procedure, istruzioni, permessi di lavoro, ecc.)
- sorveglianza sanitaria preventiva (all'assunzione) e periodica (specificata in funzione del rischio)
- informazione, formazione ed addestramento su argomenti specifici (es. antincendio)
- mezzi di protezione collettiva per la protezione di più lavoratori esposti
- dispositivi di protezione individuali per la protezione del lavoratore esposto
- segnaletica di sicurezza

N.B. Le misure di prevenzione e protezione indicate devono essere attuate dal datore di lavoro entro i tempi previsti dal programma di attuazione. Si ricorda che è obbligo del datore di lavoro, in attesa che vengano attuate le misure di prevenzione e protezione indicate, adottare idonee misure alternative provvisorie, al fine di garantire un livello equivalente di sicurezza e salute dei lavoratori.


Azienda:	PALESTRA "BONI"			
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI			
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	14/01/2009	Rev.: 0
		Pag:	3	Di: 8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
Adeguamento impianto idrico antincendio	2	4	8	<p>Installare le manichette UNI 45 agli idranti a muro che attualmente ne sono sprovvisti e sostituire tutte le manichette presenti ma in cattivo stato. Installare in corrispondenza delle cassette idranti le lastre safe-crash dove non presenti ed, infine, sostituire le cassette idranti danneggiate con altre nuove</p> 	31/03/2009
Presenza di uscite di sicurezza bloccate	2	4	8	Sbloccare le uscite di sicurezza attualmente bloccate dall'interno, ideando un sistema alternativo per evitare le intrusioni dall'esterno quale, per es., l'installazione di sensori di allarme o l'installazione di porte apribili solo dall'interno	31/03/2009


Azienda:	PALESTRA "BONI"			
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI			
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	Rev.:	Pag: Di:
		14/01/2009	0	4 8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
					
Assenza di estintori	2	4	8	Installare dove mancanti gli estintori portatili (in corrispondenza dei cartelli di segnalazione) 	31/03/2009
Impianto di illuminazione di emergenza non attivo	2	4	8	Sostituire tutte le lampade a batteria tampone malfunzionanti o non funzionanti con altre nuove, riattivando così l'impianto di illuminazione in caso di emergenza	31/03/2009

Azienda:	PALESTRA "BONI"			
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI			
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	14/01/2009	Rev.: 0
		Pag:	5	Di: 8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
					
Parti di impianto elettrico a vista	1	4	4	Chiudere tutte le parti elettriche a vista, reinstallando i corpi illuminanti precedentemente presenti 	31/03/2009
Quadro elettrico non protetto	1	4	4	Chiudere il quadro elettrico generale con il proprio sportello o con altro idoneo. Mantenere quindi sempre sgombro da ostacoli e sempre libero da materiale infiammabile il quadro, sul quale dev'essere posto anche il cartello di divieto di spegnere incendi con acqua	31/03/2009


Azienda:	PALESTRA "BONI"								
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI								
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	14/01/2009	Rev.:	0	Pag:	6	Di:	8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
					
Assenza di manutenzione alle strutture dell'edificio	4	1	4	<p>Sottoporre l'edificio ad un radicale intervento di manutenzione straordinaria delle murature, in particolare risanare l'ingresso (vedi foto)</p> 	31/03/2009

Azienda:	PALESTRA "BONI"			
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI			
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	Rev.:	Pag: Di:
		14/01/2009	0	7 8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
				 <p>Eliminare le infiltrazioni di acqua sulle pareti interne e sui soffitti (vedi foto muro del corridoio interno)</p> 	
Appendiabiti pericolosi	1	3	3	Sostituire gli appendiabiti in metallo con altri in materiale plastico meno pericolosi	31/03/2009

Azienda:	PALESTRA "BONI"								
Titolo:	RELAZIONE SOPRALLUOGO VALUTAZIONE DEI RISCHI								
Codice doc.	REL Palestra Boni	Data:	14/01/2009	Rev.:	0	Pag:	8	Di:	8

<i>Pericolo e/o non conformità rilevata</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Misura di prevenzione e protezione</i>	<i>Scadenza</i>
					
Presenza di arredi non conformi	1	3	3	Sostituire tutti gli elementi d'arredo rotti o mal conservati con altri nuovi 	31/03/2009

Il Tecnico Valutatore
Ing. Fabrizio Veneziani

